

# Les étapes du démantèlement

---

1

**Déchargement**  
Mise en palette  
des ouvrants



2

**Cassage vitre**  
Process manuel  
pour répondre  
à l'exigence de qualité  
du verre plat



3

**Démantèlement**  
Séparation  
par matière



5

**Broyage**  
Transformation en  
fragments de la matière  
plastique à recycler



4

**Evacuation**  
Conformément aux  
exigences qualité  
Optimisation des  
exutoires / méthodes

